

主板示意图

10路4-20mA模拟量输入，精度达到0.1%,当传感器需要电源时，将跳线插在1-2引脚上，24V电源串入信号回路。2路4-20mA模拟量输出。与端子连接形式为插接。

此图为主板结构示意图，具体结构详谈。能缩小主板大小更好。

通讯接口有RS-485和网口，满足MODBUS-RTU,MODBUS-TCP,TCP/IP通讯协议要求

USB口用于下载程序

如有更好方法，可以一起商量

?? ?? ????? ? ? ? ?	模拟量输入输出显示表
? ? ? ?